

LEHRBUCHREIHE GALVANOTECHNIK

J. N. M. Unruh

Lehrbuch der Galvanotechnik

Band II: Spezielle Galvanotechnik

1. Auflage



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	11
2 Die Münzmetalle (Cu, Ag, Au).....	14
2.1 Gruppeneigenschaften.....	14
2.1.1 Anwendungseigenschaften	14
2.1.2 Galvanotechnische Eigenschaften	18
2.2 Kupfer	23
2.2.1 Historie und Gewinnung.....	23
2.2.2 Grundeigenschaften des Kupfers, Kupfer als Grundwerkstoff.....	24
2.2.3 Spezielle Schichteigenschaften des Kupfers und daraus folgende Anwendungen	30
2.2.4 Elektrolyte zur Kupferabscheidung	33
2.2.4.1 Saure Elektrolyte.....	34
2.2.4.2 Neutrale Elektrolyte	50
2.2.4.3 Alkalisch-cyanidische Elektrolyte	53
2.2.4.4 Alkalisch-cyanidfreie Elektrolyte	61
2.2.4.5 Chemisch-reduktiv arbeitende Kupferelektrolyte	62
2.2.5 Lenkung fehlerhaft verkupferter Teile	81
2.2.6 Kupferlegierungsabscheidung	85
2.2.6.1 Kupfer-Zink-Legierungen	85
2.2.6.2 Kupfer-Zinn-Legierungen.....	89
2.2.6.3 Kupfer-Zinn-Zink-Legierungen	90
2.2.6.4 Kupfer-Nickel-Legierungen.....	90
2.2.7 Färben der Kupferschichten.....	91
2.3 Silber	92
2.3.1 Historie und Gewinnung.....	92
2.3.2 Grundeigenschaften des Silbers, Silber als Grundwerkstoff	93
2.3.3 Spezielle Schichteigenschaften des Silbers und daraus folgende Anwendungen	97

2.3.4	Elektrolyte zur Silberabscheidung	98
2.3.4.1	Zusammensetzungen und Anwendungen.....	101
2.3.4.2	Aufgaben der Bestandteile	103
2.3.4.3	Fehler und ihre Ursachen	106
2.3.5	Chemische Silberabscheidung.....	111
2.3.6	Entsilbern, Lenkung fehlerhaft versilberter Werkstücke	115
2.3.7	Abscheidung von Silberlegierungen.....	116
2.3.7.1	Silber-Antimon	117
2.3.7.2	Silber-Kupfer	118
2.3.7.3	Silber-Nickel und Silber-Cobalt.....	119
2.3.7.4	Silber-Palladium	119
2.3.7.5	Silber-Bismut	120
2.4	Gold.....	122
2.4.1	Historie und Gewinnung.....	122
2.4.2	Grundeigenschaften des Goldes, Gold als Grundwerkstoff.....	124
2.4.3	Spezielle Schichteigenschaften von Gold und daraus folgende Anwendungen.....	128
2.4.4	Elektrolyte zur Goldabscheidung.....	129
2.4.4.1	Einteilung der Elektrolyte	135
2.4.4.2	Zusammensetzungen und Anwendungen.....	135
2.4.4.3	Aufgaben der Bestandteile	137
2.4.4.4	Fehler und ihre Ursachen	139
2.4.5	Entgolden.....	142
2.4.6	Abscheidung von Goldlegierungen	143
2.4.6.1	Gold und die Metalle der Eisengruppe (Nickel, Cobalt, Eisen).....	143
2.4.6.2	Gold-Zinn-Legierungen	144
3	Metalle der 2. Nebengruppe (12. Gruppe) des PSE – Zn, Cd, Hg.....	147
3.1	Gemeinsame Eigenschaften, Trends in der Gruppe	148
3.2	Zink	154
3.2.1	Zinkabscheidung.....	156
3.2.2	Eigenschaften von Zinkschichten	175
3.2.3	Verzinkungsfehler, Ursachen und -korrekturmaßnahmen	177
3.3	Cadmium	184
3.3.1	Cadmiumabscheidung	184
3.3.2	Eigenschaften von Cadmiumschichten.....	185
3.4	Quecksilber	189
3.4.1	Quecksilberabscheidung	189
3.4.2	Eigenschaften von Quecksilberschichten	190

3.5	Zinklegierungen	190
3.6	Cadmiumlegierungen	193
3.7	Quecksilberlegierungen	193
4	Die Gruppe der Eisenmetalle (Fe, Co, Ni).....	195
4.1	Gruppeneigenschaften.....	195
4.1.1	Anwendungseigenschaften	195
4.1.2	Galvanotechnische Eigenschaften	196
4.2	Eisen.....	202
4.2.1	Historie und Gewinnung.....	202
4.2.2	Grundeigenschaften des Eisens	203
	Eisen als Grundwerkstoff.....	203
4.2.3	Spezielle Schichteigenschaften des Eisens und Anwendungen	203
4.2.4	Elektrolyte zur Eisenabscheidung.....	206
4.2.5	Entstählung	215
4.2.6	Legierungsabscheidung	216
4.2.6.1	Eisen-Nickel-Cobalt-Legierungen	216
4.2.6.2	Eisen-Chrom-Legierungen.....	217
4.2.6.3	Eisen-Chrom-Nickel-Legierungen.....	217
4.2.6.4	Eisen-Zink-Legierungen	218
4.2.6.5	Eisen-Phosphor	218
4.3	Cobalt.....	220
4.3.1	Historie und Gewinnung.....	220
4.3.2	Grundeigenschaften des Cobalts	220
4.3.3	Spezielle Schichteigenschaften des Cobalts und Anwendungen	221
4.3.4	Elektrolyte zur Cobaltscheidung	221
4.3.5	Entcobaltung	222
4.3.6	Legierungsabscheidung	222
4.3.6.1	Cobalt-Nickel-Legierungen	222
4.3.6.2	Cobalt-Wolfram-Legierungen.....	223
4.3.6.3	Dispersionsschichten	224
4.3.6.4	Ternäre Legierungen	224
4.4	Nickel.....	226
4.4.1	Historie und Gewinnung.....	226
4.4.2	Grundeigenschaften des Nickels	226
4.4.3	Spezielle Schichteigenschaften des Nickels und Anwendungen	226
4.4.4	Elektrolyte zur Nickelabscheidung	229
4.4.5	Entnickelung	240
4.4.6	Legierungsabscheidung	241
4.4.6.1	Nickel-Eisen.....	241
4.4.6.2	Nickel-Cobalt.....	243
4.4.6.3	Nickel-Eisen-Cobalt.....	244

4.4.6.4	Nickel-Zink	245
4.4.6.5	Nickel-Phosphor	246
4.4.6.6	Nickel-Bor	254
5	Chrom	259
5.1	Grund- und Schichteigenschaften	259
5.2	Elektrolytansatz und Abscheidungsmechanismus.....	262
5.2.1	Kritische Stromdichte	273
5.2.2	Kathodisches Ätzen	275
5.3	Rückoxidation von Chrom(III)ionen.....	277
5.4	Elektrolyte	281
5.4.1	Wirkung der Bestandteile	282
5.4.2	Prozesssteuerung	283
5.5	Schwarzchromabscheidung.....	295
5.6	Abscheidung aus Elektrolyten des dreiwertigen Chroms.....	296
6	Die Hauptgruppenelemente Zinn, Blei u.a.....	306
6.1	Allgemeines	306
6.2	Zinn	306
6.2.1	Historie und Gewinnung.....	306
6.2.2	Grundeigenschaften des Zinns, Zinn als Grundwerkstoff	307
6.2.3	Spezielle Schichteigenschaften.....	309
6.2.4	Elektrolyte zur Zinnabscheidung.....	311
6.2.5	Zinnlegierungen.....	320
6.3	Blei	320
6.4	Die Metalle Indium und Thallium	322
6.5	Die Metalle Arsen, Antimon und Bismut	322
7	Platinmetalle	325
7.1	Gruppeneigenschaften.....	325
7.1.1	Anwendungseigenschaften	325
7.2	Platin	329
7.3	Rhodium	332
7.4	Palladium.....	336
7.5	Ruthenium	339
7.6	Iridium	340
7.7	Osmium	340
7.8	Legierungen der Platinmetalle	341
Stichwortverzeichnis	343	
Abbildungsverzeichnis	352	
Tabellenverzeichnis	355	